



Verwandeln Sie Ihr Projekt mit Suberlev von Falconstema, einer Innovation in der Wärme- und Schalldämmung.

HARZ ZUR VERDICHTUNG FÜR GEBLASENER KORK (FÜR EXPANDIERTE STYROPOR-KUGELN)



Technisches Daten blatt

BESCHREIBUNG

Es ist ein einkomponentiges Harz in wässriger Dispersion, für die Kugeln von (XPS, EPS...)

ANWENDUNGEN

Empfohlen für:

- Imprägnierung und Verdichtung der Kugeln zum Ausblasen.

ANWENDUNGS METHODE

- **Verdünnung:** 50% Wasser hinzufügen.
- **Mischen:** Für eine homogene Konsistenz vermischen.
- **Anwendung:** Es wird in den Kessel gegossen und anschließend (innerhalb der Pistole) mit den Blaskugeln vermischt.

PRÄSENTATION

- 15 L Eimer.

LAGERUNG

Das Material muss an einem kühlen Ort aufbewahrt werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden ist und es vor Frost geschützt sein sollte.

SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE DATEN

- **Aspekt** : Matte
- **Farbe** : transparent, farblos
- **Relative Dichte (25 °C)**: 1,01 g/m³

VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- Anwendungstemperatur zwischen 5 - 35 °C.
- Nicht bei Gefahr von Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit in kalten Zeiten, wie z. B. Tau in den späten Nachmittagsstunden auftragen.
- Nicht bei hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auftragen.
- Es wird empfohlen, hohe Korngrößen zu verwenden.
- Es ist nicht ratsam, das Produkt zu verdünnen, da die Haftung reduziert werden kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Von Kindern fernhalten.
- Vermeiden Sie, dass das Produkt mit der Haut und den Augen in Berührung kommt, bei Kontakt waschen Sie es mit sauberem und reichlich Wasser.
- Es wird empfohlen, eine Brille und Handschuhe zu tragen.
- Nicht in die Kanalisation gelangen.
- Nach einer Pause oder am Ende der Anwendung waschen.

HINWEIS

Die SUBERLEV Produkte müssen von vom Hersteller zugelassenen Verlegern aufgetragen werden.

Aufgrund der großen Vielfalt an verfügbaren Baustoffen und der unterschiedlichen Anwendungsweisen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wird empfohlen, in jedem Einzelfall praktische Tests und ausreichende Prüfungen durchzuführen, um die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung sicherzustellen.

